

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Wołominie

Adres artykułu: <https://bip.wolomin.org/arttykul/15288-pelnienia-kompleksowego-nadzoru-inwestorskiego-nad-robotami-budowlanymi-1-budowy-zewnetrznej-instalacji-odwadniajacej-2-naprawy-zewnetrznej-hydroizolacji-budynku-zespolu-szkol-nr-3-zs3-w-wołominie-przy-ul-kazimierza-wielkiego-1-05-200-wołomin-dz-nr->

Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi;; 1) budowy zewnętrznej instalacji odwadniającej, 2) naprawy zewnętrznej hydroizolacji budynku Zespołu Szkół nr 3 (ZS3) w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 05-200 Wołomin, dz. nr 114/18,114/24, 114/22, 114/25 obr. 25 jednostka ewid. 143412_47 Wołomin - miasto, - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie

Załączniki:

[Informacja o unieważnieniu postępowania](#) pdf, 138 kB

Opublikował w BIP:	Magdalena Michalska
Data opublikowania:	27.09.2018 12:29
Liczba pobrań:	1

[zaproszenie](#) pdf, 129 kB

Opublikował w BIP:	Magdalena Michalska
Data opublikowania:	19.09.2018 15:23

Liczba pobrań:	0
-----------------------	---

[wykazy usług osób](#) pdf, 57 kB

Opublikował w BIP:	Magdalena Michalska
Data opublikowania:	19.09.2018 15:23
Liczba pobrań:	0

Metryczka

Odpowiedzialny za treść:	Magdalena Michalska
Opublikował w BIP:	Magdalena Michalska
Data opublikowania:	19.09.2018 15:23
Ostatnio zaktualizował:	Magdalena Michalska
Data ostatniej aktualizacji:	27.09.2018 12:29
Liczba wyświetleń:	1